

78FA806C.B2C09B52.E4AC54EA.DF2A91DA.6B416B8D



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

Ata de Habilitação da Concorrência do tipo Menor Preço
Nº 0007/2013

Às 18:51 horas do dia 03 de setembro de 2013, reuniram-se o Presidente da Comissão deste Órgão e respectivos membros, designados pelo documento **Portaria - 247/2013**, para, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 8666/1993 e legislação complementar, bem como as condições contidas no Edital e seus Anexos, realizar os procedimentos da Concorrência nº 0007/2013, referente ao Processo nº 23368000223201336. Objeto: Reforma da Sede Centro do IFRS Câmpus Porto Alegre - Área Total da Reforma 5.777,725m, conforme especificações constantes no Edital. Inicialmente, o Presidente comunicou o recebimento dos envelopes de habilitação e propostas Menor Preço. Declarou encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, passando imediatamente a abertura dos envelopes de habilitação.

PARTICIPANTES CREDENCIADOS

Licitante	Representante
CPF/CNPJ Nome/Razão Social	Identidade/Emissor Nome
89.866.321/0001-87 CISAL CONSTRUÇOES LTDA.	
08.489.244/0001-91 CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA LTDA - EPP	4062364221 / SSP / RS RUBIA GABRIELA FERNANDES MARQUES
94.393.998/0001-85 TAREFA CONSTRUÇOES LTDA	

RESULTADO DA HABILITAÇÃO

Situação de Habilitação	CPF/CNPJ	Porte/Decl. ME/EPP
Inabilitado - A empresa não apresentou o atestado de capacidade técnica acompanhada da Certidão de Acervo Técnico registrado no CREA ou CAU do responsável técnico conforme item 7.3.4, inciso II.1.1 das parcelas de maior relevancias dos seguintes itens B instalação de painéis de vidros temperados laminados C instalação ou recuperação de piso em mármore granito G execução de instalações de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica	89.866.321/0001-87	NÃO/NÃO
Inabilitado - A empresa não apresentou o atestado de capacidade técnica referente a execução de instalações de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica com a Certidão de Acervo Técnico registrada no CREA ou CAU do responsável técnico, conforme item 7.3.4, inciso II.1.1. g. do edital.	08.489.244/0001-91	SIM/SIM
Inabilitado - A empresa foi inabilitada pelos seguintes motivos 1 Não apresentou o atestado de capacidade técnica referente a execução de instalações de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica com a Certidão de Acervo Técnico registrado no CREA		

<p>ou CAU do responsável técnico, conforme item 7.3.4, inciso II.1.1. g. do edital, 2 Não apresentou a indicação do responsável técnico conforme modelo anexo VI do edital EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, solicitado no item 7.3.4 inciso II, 3 Não apresentou o comprovante item 7.3.4 inciso III, referente a comprovação de que o profissional indicado para ser responsável técnico pela execução da obra faz parte do quadro profissional permanente da empresa na data prevista para abertura dos envelopes. 4 Item 7.3.4 inciso V, uma vez que não consta o nome do Sr Roberval Mostardeiro de Paula, Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho na indicação da equipe e do pessoal técnico especializado.</p>	<p>94.393.998/0001-85</p>	<p>NÃO/NÃO</p>
---	---------------------------	----------------

PRAZOS RECURSAIS

O prazo recursal será contado a partir da publicação do resultado no Diário Oficial da União.

INFORMAÇÕES GERAIS DA LICITAÇÃO

<p>25/07/2013 05:00:34</p>	<p>Evento de Inclusão - Concorrência NÂº 000072013.</p>
<p>30/07/2013 05:00:22</p>	<p>Evento de Adiamento. Licitação adiada para: 02/09/2013 14:00:00. A licitação foi alterada. Campos alterados: Data Hora Prevista Abertura.</p>
<p>02/09/2013 14:03:07</p>	<p>A sessão de Habilitação foi aberta às 14:03 horas do dia 02 de setembro de 2013.</p>
<p>02/09/2013 15:08:04</p>	<p>A Sessão Pública foi suspensa às 15:07 horas do dia 02 de setembro de 2013. Administrativa. Justificativa: Sessão suspensa para análise detalhada da documentação.</p>
<p>03/09/2013 18:51:56</p>	<p>A sessão de Habilitação foi reaberta às 18:51 horas do dia 03 de setembro de 2013.</p>
<p>04/09/2013 10:28:21</p>	<p>O Fornecedor 08489244000191 - CONSTRUTEC MS CONSTRUTORA LTDA - EPP foi inabilitado: A empresa não apresentou o atestado de capacidade técnica referente a execução de instalações de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica com a Certidão de Acervo Técnico registrada no CREA ou CAU do responsável técnico, conforme item 7.3.4, inciso II.1.1. g. do edital.</p>
<p>04/09/2013 10:36:27</p>	<p>O Fornecedor 89866321000187 - CISAL CONSTRUÇÕES LTDA. foi inabilitado: A empresa não apresentou o atestado de capacidade técnica acompanhada da Certidão de Acervo Técnico registrado no CREA ou CAU do responsável técnico conforme item 7.3.4, inciso II.1.1 das parcelas de maior relevâncias dos seguintes itens B instalação de painéis de vidros temperados laminados C instalação ou recuperação de piso em mármore granito G execução de instalações de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica</p>
<p>04/09/2013 10:38:17</p>	<p>O Fornecedor 94393998000185 - TAREFA CONSTRUÇÕES LTDA foi inabilitado: A empresa foi inabilitada pelos seguintes motivos 1 Não apresentou o atestado de capacidade técnica referente a execução de instalações de Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica com a Certidão de Acervo Técnico registrado no CREA ou CAU do responsável técnico, conforme item 7.3.4, inciso II.1.1. g. do edital, 2 Não apresentou a indicação do responsável técnico conforme modelo anexo VI do edital EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, solicitado no item 7.3.4 inciso II, 3 Não apresentou o comprovante item 7.3.4 inciso III, referente a comprovação de que o profissional indicado para ser responsável técnico pela execução da obra faz parte do quadro profissional permanente da empresa na data prevista para abertura dos envelopes. 4 Item 7.3.4 inciso V, uma vez que não consta o nome do Sr Roberval Mostardeiro de Paula, Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho na indicação da equipe e do pessoal técnico especializado.</p>
<p>04/09/2013 10:49:37</p>	<p>A sessão de Habilitação foi encerrada às 10:38 horas do dia 04 de setembro de 2013. Com a opção de publicação de Evento.</p>

Após o encerramento da Habilitação, lavrou-se a presente Ata conforme estabelece a legislação. Nada mais havendo a

declarar foi encerrada a sessão às 10:38 horas do dia 04 de setembro de 2013.

RENATO PEREIRA MONTEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

ADEMIR GAUTERIO TROINA JUNIOR

Membro

TATIANE BERENICE GOMEZ

Membro